



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2010 – AVIS AUX NAVIGATEURS N° 8

RÉGION MAISONNEUVE
SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

Faibles niveaux d'eau en amont de l'écluse de Côte Sainte-Catherine

Pour faire suite à l'avis de la voie maritime n°9 et aux avis aux navigateurs n°6 et n°7 de la région Maisonneuve 2010, les navigateurs sont avisés qu'en raison des faibles débits, les niveaux d'eau sont faibles en amont de l'écluse de Côte Sainte-Catherine jusqu'à l'extrémité ouest du quai de Côte Sainte-Catherine. Étant donné la variation normale du niveau d'eau d'environ 15 cm dans ce secteur, les navires chargés à un tirant d'eau de 78 dm ou plus doivent naviguer ce secteur à la vitesse la plus lente et sécuritaire possible. Nous continuons de surveiller étroitement les conditions et les navigateurs seront avisés dès que possible de tout changement.

Région Maisonneuve
Le 13 mai 2010

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6
Tél : (450) 672-4115
Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8
Tél : (905) 641-1932
Fax : (905) 641-5721