



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2014 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 25

RÉGION MAISONNEUVE

SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

FAIBLES NIVEAUX D'EAU DU LAC SAINT-LOUIS

Les navigateurs sont avisés qu'en raison de réductions de débit prévues, les niveaux d'eau sur le lac St-Louis seront à la baisse. Pour cette raison, la limite de vitesse entre les bouées A30 et A40 est **réduite à 10 nœuds pour tous les navires, montant et descendant**. Les vitesses seront surveillées étroitement.

Les navigateurs sont aussi avisés d'éviter de naviguer au-dessus et au SUD des positions suivantes :

Deux positions à 450 et 560 mètres à l'EST de la bouée A33 et à 80 mètres au NORD de la ligne SUD du canal.

- 45 degrés 22.34 minutes NORD 73 degrés 49.38 minutes OUEST
- 45 degrés 22.31 minutes NORD 73 degrés 49.43 minutes OUEST

Il faudra également éviter de naviguer au-dessus et au NORD des positions suivantes :
À 300 mètres à l'EST de la bouée A35 et 50 mètres au SUD de la ligne NORD du canal.

- 45 degrés 21.96 minutes NORD 73 degrés 49.97 minutes OUEST

À 130 mètres à l'OUEST de la bouée A38 et à 40 mètres au SUD de la ligne NORD du canal.

- 45 degrés 21.56 minutes NORD 73 degrés 50.55 minutes OUEST

Nous suivons la situation de près et nous vous aviserons de tout changement s'il y a lieu.

Région Maisonneuve
Le 24 décembre 2014

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721