



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2007 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 8

RÉGION NIAGARA
CANAL WELLAND

FAIBLES NIVEAUX DE L'EAU DANS LE LAC ONTARIO

En raison des faibles niveaux de l'eau observés dans le lac Ontario et de l'envasement qui s'est produit dans le port de Port Weller, des hauts fonds se forment en aval de l'écluse 1. Plutôt que de réduire le tirant d'eau, la procédure suivante a été prévue.

Écluse 1 – jusqu'à l'extrémité nord du quai 2

Les navires dont le tirant d'eau est supérieur à 7,77 mètres (25 pi 6 po) navigueront dans le secteur concerné à la plus faible vitesse possible sans compromettre la sécurité.

John W. Chalmers
Coordonnateur principal, Services de soutien des opérations
St. Catharines (Ontario)

Le 16 novembre 2007

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6
Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8
Tel : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721