



**The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System**  
***Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent***

---

AVIS DE LA VOIE MARITIME NO. 20- 2017

**Remorqueur n'est plus disponible pour assistance à l'écluse d'Iroquois**

Les navigateurs sont avisés que les conditions de navigation ont été évaluées suite à la récente diminution des débits du lac Ontario.

En conséquence et en vigueur à 10h00 le 11 août 2017, le remorqueur ne sera plus disponible pour assister avec l'approche à l'écluse d'Iroquois.

Le 11 août 2017