



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2007 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 3

RÉGION MAISONNEUVE
SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

**AUTO-POSITIONNEMENT DES NAVIRES DESCENDANTS À L'ÉCLUSE DE CÔTE
SAINTE-CATHERINE**

Un deuxième prototype de dispositif d'auto-positionnement des navires a été installé en aval de l'écluse de Côte Sainte-Catherine. Le dispositif est actionné lorsque l'éclusier confirme le passage du navire à la limite d'approche 2, en amont. Un panneau à message variable affichera la distance entre l'étrave du navire et le symbole d'arrêt. Il est toutefois important de respecter les instructions de positionnement du personnel de l'écluse.

Nous prions les capitaines et les pilotes de nous soumettre leurs commentaires, en particulier sur l'emplacement du panneau à message variable et sur la visibilité de l'affichage ou tout autre commentaire susceptible d'améliorer le dispositif.

Vous pouvez soumettre vos commentaires directement au centre des opérations (anciennement centre de contrôle) ou encore nous les faire parvenir par télécopieur, au numéro suivant :

Services opérationnels : (613) 932-5204

Région Maisonneuve
Le 15 mai 2007

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6
Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8
Tel : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721