



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2010 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 4

RÉGION MAISONNEUVE

SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

Sécurité aux murs d'approche

Nous désirons rappeler aux navigateurs que les murs d'approche ne sont pas considérés comme zone restreinte ou contrôlée en vertu du plan de sécurité des installations de la CGVMSL, approuvé par Transports Canada.

Les murs d'approche de la Voie maritime sont surveillés par des caméras lorsque réalisable. Les navigateurs sont priés de fournir les détails au centre des opérations si jamais des incidents relatifs à la sécurité survenaient en ces lieux, et le personnel en place prendra les mesures de sécurité nécessaires.

Si un navire effectue une activité ou un échange de service aux murs d'approche de la Voie maritime, le centre des opérations doit en être avisé au préalable et le navire sera responsable d'appliquer les mesures de sécurité requises avec le fournisseur ou visiteur.

Toute personne qui approche le lieu d'une interface devra être questionnée.

Le 14 avril 2010

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721