




The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2012 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 15

RÉGION MAISONNEUVE
SECTION MONTRÉAL-LAC ONTARIO

Faible niveau d'eau en aval de l'écluse de St-Lambert

Les navigateurs sont avisés qu'en raison des faibles précipitations des dernières semaines et des faibles débits, les niveaux d'eau en aval de l'écluse de St-Lambert et en particulier en aval du pont Jacques-Cartier approchent les niveaux d'alerte. Les navires chargés à un tirant d'eau de 78.5 dm ou plus doivent naviguer à une vitesse réduite et sécuritaire les 100 mètres immédiatement en aval (au nord) du pont Jacques-Cartier tel que représenté dans le schéma ci-dessous. Les conditions continuent d'être surveillées étroitement, et les navigateurs seront avisés dès que possible de tout changement.



Le 17 juillet 2012

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
St-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél : (450) 672-4115 Fax : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St-Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721