



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2013 – AVIS AUX NAVIGATEURS N° 12

RÉGION NIAGARA
CANAL WELLAND

ÉCLUSE N° 6 OUEST

Par suite de la demande de nos clients d'adopter la même position d'amarrage à l'écluse n° 6 ouest qu'aux autres écluses profondes, nous procéderons à un essai d'un mois pour les navires de 225,50 ou moins, à compter du 23 août 2013. Si, après cet essai d'un mois, aucun problème n'est signalé, cette mesure deviendra permanente à l'écluse 6 ouest.

Position finale d'amarrage à l'écluse n° 6 ouest pour les navires montant	
Longueur du navire	Nouvelle position d'amarrage
218,00 à 222,50 m	Stop blanc
211,00 à 217,99 m	Stop jaune
202,00 à 210,99 m	5 m
185,00 à 201,99 m	10 m
145,00 à 184,99 m	25 m
105,00 à 144,99 m	50 m
Moins de 105,00 m	75 m

Si un navire est admissible et si le système d'autopositionnement des navires est fonctionnel, ce système affichera la distance jusqu'à la nouvelle position d'arrêt finale. Si le système d'autopositionnement n'est pas utilisé, la position finale d'amarrage sera alors indiquée par les éclusiers lors de la communication initiale avec le navire.

Les capitaines/les pilotes sont priés de formuler leurs commentaires/leurs préoccupations relativement à la nouvelle position d'amarrage directement aux éclusiers, qui les consigneront sur le formulaire approprié.

Glenn Rutherford
Coordonnateur, soutien des processus – Services du Canal
St.Catharines, Ontario
Le 23 août 2013

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
Saint-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél : (450) 672-4115 téléc. : (450) 672-8493

Niagara Region
508 Glendale Avenue
P.O. Box 370
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tel : (905) 641-1932 Fax : (905) 641-5721